



KOMINIARZ PABIANICE
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925
e-mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl

Pabianice, dnia 18.07.2023 r.

Opinia nr 101/2023/ZGM BOM

z wyników przeprowadzonych oględzin- ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w Pabianicach przy ul. Kościuszki 11 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Piotr Rojek.

1. Stwierdzono nieszczelność przewodów dymowych lokali nr 2-kominek,3-kominek,4-piec węglowy – należy uszczelnić na całej długości oraz uzupełnić ubytki przegród kominowych i wymienić w nich drzwiczki rewizyjne.
2. Stwierdzono nieszczelność przewodu wentylacyjnego łazienki lokalu nr 2 – należy uszczelnić na całej długości oraz uzupełnić ubytki przegród kominowych.
3. Zbiornice podłączenia wentylacyjne: kuchni i łazienki lokalu nr 2 – należy wykonać regulację podłączeń.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia..... podpis.....

INSPEKTOR

Katarzyna Potatek

USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
Piotr Rojek

MISTRZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis)

Opinia nr 126/2023/ZGM BOM

z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych

w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 28 m. 11 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego **Mariusz Olejnik**.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód wentylacyjny dla kuchni lokalu nr 11 jest nieszczelny – należy uszczelnić na całej długości. Przewód dymowy dla lokalu nr 11 jest nieszczelny – należy uszczelnić na całej długości.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia ...3.10.2023... podpis.....*mgr Łukasz Włodarczyk*

INSPEKTOR

Włodarczyk

mgr Łukasz Włodarczyk

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
.....upr. nr. 6291.....
(pieczęć i podpis)
Mariusz Olejnik

Opinia nr 116/2023/ZGM BOM z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych

w Pabianicach przy ul. Wyszyńskiego 4 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego **Mariusz Olejnik**.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody dymowe lokali nr 1,3-2szt.,4,7,8 są nieszczelne – należy uszczelnić na całej długości.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 3.10.2023 r. podpis.....

INSPEKTOR
Włodarczyk
mgr *Lukasz Włodarczyk*

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
upr. nr 6291
Mariusz Olejnik.....
(pieczęć i podpis)

Opinia nr 115/2023/ZGM BOM z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych

w Pabianicach przy ul. Moniuszki 16 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego **Mariusz Olejnik**.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód wentylacyjny lokalu nr 8 jest nieszczelny – należy uszczelnić na całej długości.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 3.10.2023 r. podpis.....

INSPEKTOR
Włodarczyk
mgr Łukasz Włodarczyk

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
upr. nr 6291
Mariusz Olejnik
(pieczęć i podpis)

Opinia nr 117/2023/ZGM BOM z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych

w Pabianicach przy ul. Partyzancka 52 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego **Mariusz Olejnik**.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód dymowy lokalu nr 28 jest nieszczelny – należy uszczelnić na całej długości.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 3.10.2023 r. podpis.....

INSPEKTOR
Atodonyk
mgr *Lukasz Włodarczyk*

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
upr. nr 6291



Mariusz Olejnik.....

(pieczęć i podpis)

Opinia nr 118/2023/ZGM BOM z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych

w Pabianicach przy ul. Grabowa 26/28 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego **Mariusz Olejnik**.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody wentylacyjne lokali nr 11,13 i przewód dymowy lokalu nr 11 są nieszczelne – należy uszczelnić na całej długości.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 3.10.2023 r. podpis *mgr. Łukasz Włodarczyk*

INSPEKTOR

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
upr. nr 6291
Mariusz Olejnik
(pieczęć i podpis)

Opinia nr 119/2023/ZGM BOM **z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych**

w **Pabianicach przy ul. Okulickiego 6/8 dla ZGM BOM** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego **Mariusz Olejnik**.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody dymowy i wentylacyjny lokalu nr 6 są nieszczelne – należy uszczelnić na całej długości.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 3.10.2023 podpis Inspektor
ener Lukasz Włodarczyk

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
upr. nr 6291

Mariusz Olejnik
(prezencja i podpis)